



MarS a.s., Okružní II. čp. 239, 569 43 Jevíčko

CZECH REPUBLIC

**SERVISNÍ
BULLETIN**

SERVISNÍ BULLETIN č. 4/10/2005

Provádění prohlídek a kontrol vrchlíků hlavních padáků u padákových kompletů M 291.

- 1. TÝKÁ SE:** Vrchlíků hlavních padáků u padákových kompletů M 291.
- 2. DŮVOD:** Informace od uživatele - u výrobků uvedených v bodě 1 došlo během používání k poškození spojovacího profilu ve středu vrchlíku hlavního padáku. Toto poškození nemělo vliv na správnou funkci výrobku. Celkem byly nahlášeny tři případy výše uvedeného poškození.
- 3. OPATŘENÍ:** Výrobce:
1. Provést rozbor vzniklých poškození a navrhnout úpravu provedení středového spojovacího profilu vrchlíku, zamezující vzniku poškození, uvedeného v bodě 2.
 2. Rozeslat servisní bulletin do aeroklubů, uživatelům a na AeČR.
 3. Provést změnové řízení, odsouhlasenou a schválenou úpravu zapracovat do výrobní dokumentace.
 4. Nové výrobky vyrábět se schválenou úpravou.
- Držitelé a uživatelé výrobků uvedených v bodě 1:
1. Před balením padáku pro použití provést jejich prohlídku a kontrolu podle Instrukce pro balení a používání vrchlíku hlavního padáku M 291 číslo P – 003 – 96 se zaměřením na stav středového spojovacího profilu a na stav nejbližších nosných profilů nalevo a napravo od středového spojovacího profilu / plnicí otvory a švy /.
 2. V případě zjištění poškození zaslat vrchlík výrobcí k provedení opravy.
- 4. LHŮTA PROVEDENÍ:** Po obdržení Servisního bulletinu.

5. NÁKLADY HRADÍ:

Náklady spojené s opravou poškození uvedeného v bodě 2 hradí výrobce.

6. POTŘEBNÝ MATERIÁL:

Materiál potřebný k provedení oprav zabezpečí a dodá výrobce.

7. POSTUP PRACÍ: Viz. bod č.3

8. PŘÍLOHY: -

9. DATUM VYDÁNÍ:

V Jevíčku dne 25. 10. 2005

Ing. Jaroslav Sedlák – vedoucí technického úseku
MarS a.s. Jevíčko

Razítko a podpis:



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Sedlák', is written below the stamp.

