

Vzhledem k opakujícím se dotazům z řad zákazníků na důvody vydání Servisního bulletinu č. 03/07/2011 uvádíme následující:

- Důvodem vydání tohoto SB byly opakované nálezy používání již nevhodných volných konců.
- Důvodem nevhodnosti používání volných konců nejsou jejich technické problémy, ale běžné opotřebení.
- Problematika byla popsána v SB, protože není řešena v příslušné technické dokumentaci.
- Při stanovení limitů v SB bylo využito vlastních zkušeností z provozu i limitů stanovených zahraničními výrobci.