



MarS a.s., Okružní II 239, 569 43 Jevíčko  
Czech Republic

**ZÁVAZNÝ  
SERVISNÍ  
BULLETIN**

**C**

## **SERVISNÍ BULLETIN č. 11/11/2013**

### **Obnovení provádění seskoků**

- 1. TÝKÁ SE:** Padákových kompletů , které jsou konfigurovány v následujícím složení:
- obal padáku OP-087
  - obal padáku OP-093 a OP-093/01
  - obal padáku OP-095 T
  - obal padáku OP-103
  - zabezpečovací přístroj MPAAD - rok výroby 2004 až 2010.

Vydáním tohoto servisního bulletinu se **ruší nařízení** servisního bulletinu č. 09/10/2013  
Pozastavení provádění seskoků u výše uvedených padákových kompletů.

- 2. DŮVOD:** V návaznosti na dosud známé informace ze šetření MU (Mimořádná událost), byl proveden rozbor možných příčin nestandardní funkce pyrostřihadla v zabezpečovacím přístroji MPAAD.  
Na základě tohoto rozboru přistoupil výrobce k preventivním opatřením.  
Po provedení preventivních opatření stanovených výrobcem se povoluje další používání výše uvedených padákových kompletů.

### **3. OPATŘENÍ:**

#### **Uživatel:**

- předá zabezpečovací přístroj MPAAD, který spadá do výše uvedených roků výroby, včetně Technického průkazu výrobcí nebo autorizovanému dealerovi k provedení servisních úkonů.

#### **Výrobce:**

- provede na zabezpečovacím přístroji MPAAD následující preventivní úkony – servisní prohlídku, demontáž původního pyrostřihadla, montáž nového pyrostřihadla, výstupní kontrolu,
- označí přístroj MPAAD i nové pyrostřihadlo označením, dokladujícím provedení servisních úkonů.

- 4. PLATNOST:** Od data vydání bulletinu.

- 5. DATUM VYDÁNÍ:** V Jevíčku dne 27.11.2013

Ing. Jaroslav Sedlák – vedoucí technického úseku  
MarS a.s.

Razítko a podpis:

