



MarS a.s., Okružní II. čp. 239, 569 43 Jevíčko

CZECH REPUBLIC

**SERVISNÍ
BULLETIN**

SERVISNÍ BULLETIN č. 2/05/2009

Obnovení provádění seskoků

1. TÝKÁ SE: **zrušení nařízení** servisního bulletinu č. 1/04/2009 Pozastavení provádění seskoků, týkajícího se padákových kompletů, které jsou konfigurovány v následujícím složení:
- záložní padák PZS - 92
- obalový dílec OP-087 velikosti 3
- zabezpečovací přístroj MPAAD.

2. DŮVOD: na základě šetření MU a prověření bezchybné funkce obalového dílce ve výše uvedené konfiguraci při dodržení předpisů a nařízení stanovených výrobcem se povoluje jejich dalších používání.

3. OPATŘENÍ:
Uživatel

Pro zajištění správné funkce padákového kompletu je nutné, aby uživatel před vlastním použitím zabezpečil splnění následujících podmínek:

- v souladu se Servisním bulletinem č. 1/06/2005, pokud byl vyroben před datem 9.6.2005, musí být padákový komplet po prohlídce u výrobce
- záložní padák PZS-92 musí být zabalen a uložen do obalového dílce záložního padáku dle předpisu výrobce
- musí být použit předepsaný typ výtažného padáku (PV – 038)
- k zabalení obalu záložního padáku musí být použita uzavírací šňůrka předepsané délky stanovená výrobcem (viz dokument Stanovená délka uzavíracích šňůrek, uvedený na webových stránkách výrobce www.marsjev.cz nebo www.marsjev.com)
- zabezpečovací přístroj MPAAD musí být nastaven dle předpisu výrobce
- na padákovém kompletu se nesmí vyskytovat žádné úpravy, které nebyly provedeny výrobcem.

Výrobce

V případě potřeby dopřesnění pokynů pro uživatele, uvedených v bodě č. 3 nabízí výrobce podání podrobnějších informací a současně možnost provedení prohlídky padákových kompletů ve výrobním závodě.

4. PLATNOST: Od data vydání bulletinu.

5. DATUM VYDÁNÍ: V Jevíčku dne 14.5.2009

Ing. Jaroslav Sedlák – vedoucí technického úseku
MarS a.s. Jevíčko

Razítko a podpis:

