



MarS a.s., Okružní II 239, 569 43 Jevíčko
Česká republika

SERVISNÍ
BULLETIN

C

SERVISNÍ BULLETIN

1. Datum vydání : **30. září 2016**
2. Bulletin číslo : **02/09/2016**
3. Název : **Výměna řezací jednotky - cutteru m2 AAD**
4. Opatření : **Závazné**
5. Identifikace : **Identifikace dotčených řezacích jednotek**

Všechny řezací jednotky vyrobené v roce 2014 a dříve s následujícím označením, spadají do působnosti tohoto bulletinu:


A11, B11, C11,
A12, B12, C12, D12,
A13, B13, C13, D13, E13, F13, G13,
A14, B14, C14, D14, E14, F14, G14, H14, J14, K14, L14, M14, N14,
O14,

Řezací jednotky jsou označeny způsobem znázorněným na obrázcích 2, 3, a 4. Dvě číslice označují rok výroby. Písmeno označuje výrobní sérii. Příklady uvedeny v příloze č.1.

Na řezací jednotky vyrobené v letech 2015 a 2016, které jsou označeny čísly x15 a x16, se bulletin NEVZTAHUJE.

6. Důvod:

Na některých řezacích jednotkách MarS m2 AAD se objevilo naprasknutí izolace, jak je znázorněno na obr.1. Kontrola u výrobce ukázala, že příčinou je technologie uzavírání a utěsnění výstupní části řezací jednotky na straně kabelu. Naprasknutí má vliv pouze na izolaci a funkce přístroje není nijak ovlivněna. Přesto bylo z preventivních důvodů rozhodnuto o výměně dotčených řezacích jednotek dle tohoto bulletinu.



Obr.1

7. Opatření:

a. Je-li identifikován problém řezací jednotky zobrazením chyby č.2 na displeji ovládací jednotky, musí být řezací jednotka vyměněna ihned.

b. Není-li na ovládací jednotce detekována chyba, řezací jednotka může zůstat na svém místě. V průběhu nejbližšího pravidelného přebalovacího cyklu musí být řezací jednotka zkontrolována a vyměněna, pokud je dotčena tímto bulletinem.

c. Balič provede zápis do záznamu o přebalení o tom, že instalovaná řezací jednotka není dotčena tímto bulletinem.

d. Náhradní řezací jednotky mohou být získány přímo z MarS a.s. nebo od distributora m2. Dotčená řezací jednotka by měla být zaslána výrobcí nebo distributorovi m2.

e. Náklady spojené s výměnou a zpětnou dopravou uživateli hradí výrobce.

8. Datum pro provedení opatření:

Povinně před dalším seskokem.

9. Oprávněná osoba:

Ing. Jaroslav Sedlák
vedoucí technického úseku
MarS a.s.

Razítko a podpis:



Distribuce tohoto závazného servisního bulletinu zahrnuje, ale neomezuje pouze na:

- Všechny identifikovatelné vlastníky zabezpečovacího přístroje m2 uvedených výrobních čísel;
- Všechny dealery zabezpečovacího přístroje m2;
- Parachute Industry Association;
- United States Parachute Association;
- Všechny známé parašutistické publikace;
- Všechny známé parašutistické federace a asociace;
- Všechny národní Aerokluby, jejich parašutistické sekce;
- Technickou komisi IPC

Příloha č.1.

Příklady označení dotčených výrobních sérií řezacích jednotek:

Obr.2 Série C, rok 2011 (značeno na kabelu řezací jednotky)



Obr.3 Série D, rok 2012 (značeno na kabelu řezací jednotky)



Obr.4 Série F, rok 2014 (značeno na těle řezací jednotky)