



MarS a.s., Okružní II. čp. 239, 569 43 Jevíčko

CZECH REPUBLIC

**SERVISNÍ  
BULLETIN**

## **SERVISNÍ BULLETIN č. 1/04/2009**

### **Pozastavení provádění seskoků**

- 1. TÝKÁ SE:** padákových kompletů , které jsou konfigurovány v následujícím složení:  
**-záložní padák PZS-92**  
**-obalový dílec OP-087 velikosti 3**  
**-zabezpečovací přístroj MPAAD.**
- (Pokud je padákový komplet bez přístroje MPAAD, nebo má jiný typ zabezpečovacího přístroje, bulletin se těchto kompletů netýká).
- 2. DŮVOD:** MU( mimořádná událost) dne 25.4.2009, která se udála na letišti v Košicích. Došlo k nesprávné funkci kompletu obalového dílce výše uvedené velikosti a záložního padáku, přestože zabezpečovací přístroj byl funkční. Příčina nefunkčnosti padákového kompletu je v šetření.
- 3. OPATŘENÍ:** Do odvolání pozastavit provádění seskoků na kompletech ve složení:  
**-záložní padák PZS-92**  
**-obalový dílec OP-087 velikosti 3**  
**-zabezpečovací přístroj MPAAD.**
- 4. PLATNOST:** Od data vydání bulletinu.
- 5. DATUM VYDÁNÍ:** V Jevíčku dne 29. 4. 2009

Ing. Jaroslav Sedlák – vedoucí technického úseku  
MarS a.s. Jevíčko

Razítko a podpis:

