



MarS a.s., Okružní II. čp. 239, 569 43 Jevíčko

CZECH REPUBLIC

**SERVISNÍ  
BULLETIN**

## **SERVISNÍ BULLETIN č. 2/08/2008**

### **Pozastavení provádění seskoků**

- 1. TÝKÁ SE:** padákových kompletů , které jsou konfigurovány v následujícím složení:  
**-záložní padák WP -175**  
**-obalový dílec OP-087 velikosti 4N**  
**-zabezpečovací přístroj MPAAD.**
- (Pokud je např. v obalovém dílci vel.4N uložen záložní padák WP-210, nebo PZS-92, popřípadě je komplet bez přístroje MPAAD, nebo má jiný typ zabezpečovacího přístroje, bulletin se těchto kompletů netýká).
- 2. DŮVOD:** na základě předpokladu MU( mimořádné události) ze dne 7.8.2008, která se udála na letišti v Prostějově, kde došlo ke správné funkci zabezpečovacího přístroje a nesprávné funkci kompletu obalového dílce a záložního padáku výše uvedených velikostí.
- 3. OPATŘENÍ:** Do odvolání pozastavit provádění seskoků na kompletech ve složení:  
**-záložní padák WP-175**  
**-obalový dílec OP-087 velikosti 4N**  
**-zabezpečovací přístroj MPAAD.**
- 4. PLATNOST:** Od data vydání bulletinu.
- 5. DATUM VYDÁNÍ:** V Jevíčku dne 13.8.2008

Ing. Jaroslav Sedlák – vedoucí technického úseku  
MarS a.s. Jevíčko

Razítko a podpis:

