



SERVISNÍ BULLETIN č. 6/09/2004

KONTROLA JEHEL UVOLŇOVAČŮ

- 1. TÝKÁ SE:** Uvolňovačů hlavních padáků (stabilizace) U -067, č.v. 0 - 2608, používaných k otevření obalů hlavních padáků STUDENT 01 u sportovních padákových kompletů.
- 2. DŮVOD:** Možnost uvolnění a vytažení jehly ze spájeného spoje jehly s lankem v průběhu používání uvolňovače.
Tato závada se vyskytla ve dvou případech u uvolňovačů U - 067, používaných při seskocích se stabilizovaným pádem z výšek v rozmezí 3000 až 4000 m, při velké četnosti seskoků v tomto režimu.
- 3. OPATŘENÍ:** Pravidelně provádět prohlídku pájeného spoje jehly s lankem na uvolňovači U -067 spojenou s odzkoušením pevnosti spojení jehly s lankem pomocí plochých kleští. Jehlu uchopit do čelistí kleští přes textilní nebo papírovou vložku a pootočením kleští ve směru a proti směru hodinových ručiček se přesvědčit o pevnosti jejich spojení.
V případě zjištění jakéhokoliv poškození pájeného spoje jehly s lankem nebo uvolnění jehly ve spájeném spoji nesmí být uvolňovač použit k uzavření obalu padáku, je nutné ho označit jako nevhodný pro další použití, uložit odděleně od ostatních součástí padákového kompletu do uzamykatelného prostoru a podat neprodleně hlášení výrobci / dodavateli padákového kompletu.
- 4. LHŮTA PROVEDENÍ:** Ihned po obdržení bulletinu a opakovaně před každým balením hlavního padáku pro použití.
- 5. NÁKLADY HRADÍ:** Dle výsledků prohlídek.
Výměna / dodání funkčního uvolňovače U - 067 na základě předložení vadného uvolňovače proběhne na náklady výrobce.
- 6. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nové uvolňovače U - 067 zabezpečí výrobce.
- 7. POSTUP PRACÍ:** Viz. bod č.3.

8. PŘÍLOHY:

1. Fotodokumentace uvolněné jehly u uvolňovače U – 067.

9. DATUM VYDÁNÍ:

V Jevíčku dne 07. 09. 2004

Ing. Jaroslav Sedlák – vedoucí technického úseku
MarS a.s. Jevíčko

Razítko a podpis:



Fotodokumentace uvolněné jehly uvolňovače U - 067

